

01/09/2015



TOEPASSINGSGBIED

Ultranature hardwasolie wordt gebruikt voor slijtvast behandelen van houten oppervlakken zoals vloeren en trappen.

- het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.
- gemakkelijk in onderhoud.
- het oppervlak van het hout blijft dampopen



GEBRUIKSAANWIJZING ONBEHANDELD/GESCHUURD HOUT

1. De ondergrond schuren tot korrel 100 (ook bij nieuwe hout) en stofvrij maken (stofzuigen). Altijd op schoon, vetvrij en droog hout starten; eventueel het hout reinigen met een sopje van water en Faxe Intensieve Houtreiniger alvorens te oliën.
2. Ultranature Hardwasolie (natuur/blank/wit/kers/grijs/noten/zwart) goed schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen met een rol, mop of doek. Eerst dwars op de nerf en daarna met de nerf mee.
3. 5 à 15 minuten laten inwerken (bij gekleurde olie: hoe langer je laat intrekken, hoe intenser de kleur wordt)
4. De overtollige olie wegnemen met een aftrekkertje en overbrengen naar het volgende deel.
5. Overtollige olie volledig wegwrijven met een niet-pluizende katoenen vod, zodat er geen olie bovenop het hout verhardt! (steeds controleren of er geen olie uit de voegen komt: terug goed droogwrijven !) Doe dit zéér zorgvuldig om vlekken te voorkomen!



Na 16 à 24 uur deze bewerking volledig herhalen vanaf stap 1, ter verzadiging van je hout. Hoe beter je hout verzadigd is, hoe onderhoudsvriendelijker deze behandeling! Als je gekleurde olie hebt gebruikt bij de eerste behandeling, mag je nu aan de slag met de kleurloze versie.



PRAKTISCHE TIPS

- Werk in banen van circa 80 cm (armlengte), zodat je makkelijk overal bij kan.
- Gebruik de bijeengeschraapte olie voor het volgende gedeelte van de vloer. Opnieuw verspreiden met rol of kwast.
- Voor grotere oppervlakken werk je best met 2 personen : één persoon brengt de olie aan en schraapt ze bij elkaar ; de tweede persoon wrijft de olie in en dept de overtollige olie op.
- De olie droogt met behulp van zuurstof uit de lucht : zorg dus voor voldoende ventilatie.
- Droogtijd tussen elke laag: 16 à 24 u
- Na 72u voorzichtig bemeubelen : pas op: slechts na 7-14 dagen is de olie volledig uitgehard



ONDERHOUD

- Regelmatig vegen of stofzuigen
- Dweilen waarbij aan het dweilwater een scheut Ultranature plantenzeep wordt toegevoegd (1 à 3 doppen in 3 L lauw water) 1ste poetsbeurt pas na 6 à 8 weken
- 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de Ultranature reinigingsmelk (1 à 3 doppen/ 3L lauw water).NOOIT met detergenten!
- Vlekken verwijderen met onverdunde plantenzeep (goed naspoelen).



EXTRA VOEDING

- Met een vod Ultranature Refresher (goed schudden voor gebruik) grondig inwrijven zodat geen strepen achterblijven.
- Indien aangebracht met borstel of rol : na ongeveer 20 minuten napolieren met een vod.
- bij sterke vervuilde vloeren Ultranature renovatie-olie met behulp van een Floorboy aanbrengen (zie technische fiche)